

**TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Item</b>	Set of 7 adapters (Guko)
<b>Articolo</b>	Set di 7 adattatori per filtri (Guko)
<b>Intended Use</b>	Supports for Buchner funnels for laboratory filtration system
<b>Utilizzo</b>	Supporti per imbuto Buchner per sistema di filtrazione in laboratorio
<b>User</b>	Laboratory users
<b>Utilizzatore</b>	Personale di Laboratorio
<b>Raw Material</b>	Neoprene
<b>Materia prima</b>	



**CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI**

Code Codice	N	O.D. mm Ext. Ø mm	I.D. mm Int. Ø mm	Height Altezza
420	1	21x11	17x7	21
	2	27x16	22x11	22
	3	37x22	31x16	25
	4	46x29	39x22	29
	5	58x38	50x30	35
	6	69x45	60x36	40
	7	86x57	75x46	45

**CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITA'**

<b>CE IVD Mark</b> <b>Marchio CE IVD</b>	No No
<b>Class</b> <b>Classe</b>	Not applicable Non applicabile
<b>Autoclavability</b> <b>Autoclavabile</b>	Yes Sì
<b>Sterile product</b> <b>Prodotto sterile</b>	No No
<b>Validity of the product</b> <b>Validità del prodotto</b>	No expiry date on the product Nessuna data di scadenza riportata sul prodotto
<b>Disposable item/Articolo monouso</b>	No

**PACKAGING / CONFEZIONAMENTO**

CODE CODICE	MINIMUM PACK PZ CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS SCATOLA PZ
420	1	---

<b>Kartell SpA</b> DIVISIONE LABWARE	<b>TECHNICAL DATA SHEET</b> SET OF 7 ADAPTERS (GUKO) <b>SCHEMA TECNICA</b> SET DI SETTE ADATTATORI PER FILTRI (GUKO)	Mod. AQ 001 Rev. 1 del 24/07/2019
---	--	--------------------------------------

CHEMICAL RESISTANCES/ RESISTENZE CHIMICHE

Materia prima	Composizione	Proprietà generali General properties	Cattivo comportamento a contatto di: Bad behaviour in contact with:
Neoprene®	Policloroprene	Excellent weather resistance, good oil resistance, good physical properties and flame resistance  Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, buona resistenza agli olii, buone proprietà fisiche e di resistenza alla fiamma	Concentrated oxidizing acids - Ester - Ketone - Chlorinated - Aromatic and nitric hydrocarbons  Acidi concentrati ossidanti - Estere - Chetone - Clorurati - Idrocarburi aromatici e nitrici

Operating instructions Avvertenze per l'uso

- For generic laboratory use  
Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In case of content leakage, wear gloves  
In caso di fuoriuscita del contenuto utilizzare i guanti
- Store in dry place. Keep away from high temperature and direct sunlight  
Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Wasting: Use appropriate DPI and waste the products according to Regulations in force.  
Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente

Labware Quality Dep.